



指导单位:贵州省消防救援总队
主管主办:贵州日报当代融媒体集团
编辑出版:贵州法治传媒有限公司

“蓝焰红船”护暑期 “四项实践”筑平安

本报讯(通讯员 张佳佳)暑期是未成年人安全事故高发时段,为抓实未成年人消防安全宣传教育,化解校园、家庭各类火灾风险隐患,近日,沿河自治县消防救援大队充分发挥“蓝焰红船”志愿者服务队作用,联动该县中小学、暑期托管机构,集中开展暑期消防安全“四个一”主题实践活动,全方位织密青少年暑期消防安全防护网。

聚焦托管阵地,上好消防专题安全课。针对暑期托管班学生集中、家庭用火用电增多的实际情况,大队“蓝焰红船”志愿服务队主动对接城乡各暑期托管机构,分批开设消防安全专题课堂。宣传员结合本地真实火灾案例,剖析儿童玩火、电器超负荷运行等常见安全隐患,现场示范干粉灭火器操作、湿毛巾捂鼻低姿逃生等自救技能;并积极引导学

生争当“家庭消防小讲师”,把课堂所学防火知识带回家讲给家人听,实现“教育一名学生,平安一个家庭”的链式宣传效应。

搭建实践平台,开展小小志愿科普行。依托“蓝焰红船”兴趣班平台,消防员先对参与活动的学生开展系统消防安全培训,讲解安全常识,传授科普沟通技巧,帮助学生掌握向群众传播安全知识的方法。经过培训的学生化身小小消防志愿者,前往政

府码头,面向过往市民开展科普宣讲,向群众普及防火、防溺水等安全知识,在亲身实践中巩固安全认知,同时带动社会群众提升安全防范意识。

推动家校联动,开展家庭火灾隐患自查。大队积极倡导学生与家长共同对照隐患清单开展家庭消防安全自查,对插线板乱接乱搭、阳台堆积易燃纸箱等易发现隐患做到即查即改。同时开通咨询服务电话,及时解答学生、家长关于消防安全的各类疑问,从家庭源头降低火灾发生风险。

强化实操实训,绘制逃生图纸开展居家演练。在校园、消防站宣教现场,消防宣传员结合户型示意图,讲解家庭疏散逃生路线图绘制要点,指导学生标注家门、卧室、窗户、灭火器、安全出口等关键点位,规划两套不同逃生路径。学生完成手绘逃生图后,在家长陪伴下利用晚间、周末开展实景疏散演练,模拟浓烟环境下弯腰捂口鼻、有序撤离等动作,在实操中熟练火场避险自救本领,提升应对突发火情的应急处置能力。

下一步,沿河消防将持续深耕“蓝焰红船”宣传品牌建设,推动校园消防安全宣传走深走实,不断创新青少年消防安全宣教模式,常态化守护辖区未成年人暑期平安。



宣传员向小朋友们讲解防火、防溺水等安全知识。

省消防救援总队暗访省内劳动密集型企业发现—— 部分企业存在突出消防安全隐患

本报讯(记者 黄祖祥)近日,贵州省消防救援总队对省内劳动密集型企业开展明察暗访,发现部分企业存在突出消防安全隐患。

在黔南州独山县凯雅纺织有限公司,工作组发现该企业厂房门窗大面积设置障碍物,严重影响人员逃生以及灭火救援作业。

“你们属于劳动密集型企业,现场有上百人同时工作,还有一些员工带着未成年幼儿在里面上班,生产车间内到处都是可燃材料,现在窗户又全部安上防盗窗,万一发生火灾,大火封门,这些人怎么逃生?”工作组专家现场质问企业管理人员。

工作组发现,该企业还存在封闭楼梯间内违规设置空气压缩设备用房、消防控制室无人值班等问题,多项隐患叠加,火灾风险突出。

在龙里县贵州祖名豆制品有限公司,工作组发现企业水泵房被可燃木板墙分隔,一部分保留为水泵房,另一部分被改造用作库房。

“水泵房内部严禁用可燃木板搭建库房。木板防火性能差,如需设置库房,必须采用实体防火墙与水泵房进行分隔。”工作组现场指出问题。

检查还发现,该企业消防控制室值班人员未取得消防设施操作员证,属于无证上岗;现场管理人员对本单位消防设施运行状况不熟悉。

“我们专业能力不足,只掌握基础消



某企业生产车间。

防常识,对企业消防设施设备运行情况了解不多。”企业相关负责人表示。

除此之外,该企业还存在配电房气体灭火系统安全销未拔出、室外疏散梯两米范围内开设窗户等隐患。

“气体灭火系统安全销未拔出,整套

系统无法正常启动,日常为什么没有开展检查?”“室外疏散梯两米范围内开设窗户,一旦发生火灾,烟火会从窗口向外蔓延,直接威胁人员疏散逃生。”每发现一处隐患,工作组均现场讲明风险,同步告知企业管理人员整改方向,督促企业落实主

体责任,及时消除火灾隐患。

近期,全省正在开展劳动密集型企业消防安全集中整治,各大企业也应全面做好消防安全自查,有效防范化解消防安全重大风险,着力提升企业消防安全管理水平,严防事故发生。

碧江区多部门联合夜查飞线充电和占用通道隐患

本报讯(记者 方勇)为严厉整治电动自行车违规停放充电、生命通道堵塞封堵、人员密集场所消防安全突出隐患,精准防范化解夜间火灾风险,近日,铜仁市碧江区消防救援局牵头统筹,联合公安、市场监管、城管及城区7个街道开展消防安全集中夜查专项行动。

此次消防安全集中整治行动,该区划分多个专项检查组,同步下沉各街道开展错时突击检查。

在铜兴街道潮泥坪小区,检查组重点核查消防通道、登高作业场地、疏散通道通行条件。现场查处私家车违规占用消防通道等违法行为。执法人员对违停车辆依法处置、现场处罚,并针对小区物业

消防安全日常管理薄弱、巡查管控不到位、隐患排查不及时、未有效制止占道行为等履职缺失问题,对相关管理人员同步追责问责,进一步压实住宅小区消防安全主体责任。

在锦江街道,检查组深入KTV、酒店等人员密集的公共场所,重点核查消防设施器材完好有效情况、安全出口与疏散通道畅通情况,细致查验消防控制室24小时值班值守、设备常态运行、台账记录等制度落实情况。针对现场排查发现的消防安全隐患,执法人员依法当场开具行政处罚决定书及限时整改通知书,督促经营单位限期整改、闭环清零,从严从实堵塞安全漏洞,坚决杜绝隐患留存反弹。

在河西街道,检查组重点深入住宅小区,逐栋排查公共门厅、楼梯间及安全出口等重点区域,严查电动自行车“进楼入户”“飞线充电”、私拉乱接等问题,并对疏散通道、安全出口是否畅通,常闭式防火门是否关闭,是否存在堆放杂物等情况进行检查。针对发现的问题,检查组要求当场整改,并结合典型案例向居民开展警示教育。

在环北、川洞、灯塔、正光,行政执法人员同步深入居民小区,对消防通道、重点防火部位开展细致排查,持续整治车辆乱停乱放、占用疏散通道等突出问题,对违法违规行为现场处置、依法处罚。同时,现场开展消防安全普法宣传,明确消

防通道就是生命通道,督促物业单位常态化开展巡查管控、隐患自查自纠,切实提升消防安全管理水平,并引导辖区居民自觉遵守消防法律法规,规范车辆停放行为,共同维护良好消防安全环境。

“此次行动通过多部门联动执法、分片包干排查、全域清零整治的方式,对辖区重点区域、重点场所开展地毯式安全检查,全面筑牢辖区夜间消防安全防线。”碧江区消防救援局相关负责人表示,下一步,碧江消防将持续加大夜间错时执法和突击检查频次,常态化推进消防安全专项整治行动,紧盯重点领域、薄弱环节,从严管控各类消防安全风险,坚决防范和遏制火灾事故发生,全力守护人民群众生命财产安全。

以案说法



贵阳两家单位被罚 法条精准“点名” 隐患无处遁形

■ 记者 黄祖祥

近日,贵阳市消防救援局针对群众举报的火灾隐患开展核查,接连查处了两起典型消防违法案件,涉及园区企业、小区物业。涉事单位均被依法罚款。

案情回放

管护单位擅自停用消防设施被罚23000元

近日,贵阳市白云区消防救援局接到群众举报,称贵州玖诺科技有限公司厂区消火栓、消防管网存在无水问题。

消防行政执法人员立即到场核查,确认该厂区内消火栓、自动喷水灭火系统管网无水,系消防供水管道闸阀被擅自关闭导致。经查,该消防供水设施由贵阳产业园区开发有限公司负责管护,该单位未落实消防安全职责,存在擅自停用消防设施、器材的消防安全违法行为。

该行为违反《中华人民共和国消防法》第二十八条规定,依据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项,依法对贵阳产业园区开发有限公司作出罚款23000元的行政处罚,并责令限期改正。

小区物业多项隐患屡教不改被罚16800元

近期,贵阳经开区消防救援局接到群众投诉,称北大资源缤纷广场小区存

在消防控制室无人值守、灭火器配置不足等突出消防安全隐患,直接威胁居民居住安全。

消防行政执法人员迅速到场核查,查实该小区物业服务单位贵阳小河欣和逸居物业管理有限公司存在多项消防违法违规行为,隐患问题突出:

一是消防设施维护不到位,消防控制室联动控制器主机多处故障长期未消除;

二是消防器材配置不达标,小区高层住宅公共区域未按国标足额配置灭火器;

三是安全制度落实流于形式,该高层小区消防控制室无人值班。

上述行为分别违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项及《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款相关规定。

经开消防对该物业公司多项违法行为合并处罚,依法送达《行政处罚决定书》,作出罚款16800元的行政处罚,并责令限期改正。

法条链接

《中华人民共和国消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,

制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;

(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标

志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。

《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条 高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度,每班不应少于2名值班人员。

消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书,熟练掌握火警处置程序和要求,按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况,确保其处于正常工作状态。

消防控制室内应当保存高层民用建筑总平面布局图、平面布置图和消防设施系统图及控制逻辑关系说明、建筑消防设施维修保养记录和检测报告等资料。

分类广告

广告服务热线 0851-85505030

本报仅作为信息提供,不能视为承接业务及签订合同的依据。使用本报信息请查询对方单位或个人相关法律文件及有效证件,请勿轻易汇款,本广告不作为承担法律责任的依据。

刊前需提供与内容相关的手续,审核后见报。

公告

● 本人:陈天银,身份证号:520112197003262845 是何官村三组的被征收户,不慎遗失《房屋征收安置补偿协议》,项目名称:金阳新区金清联络线(二标段)项目,协议号:229,安置点:干井村拆迁安置房,建筑面积220㎡和营业面积20㎡,协议签订时间:2012年11月17日,现登报声明协议失效。如因此产生任何法律、经济纠纷,由本人承担一切后果。

● 王玉华 522423198810127019不慎遗失贵州毕节中房金石房地产开发有限公司金石桃李春风华清园1-A-7栋24-4号的购房收据1份,收据号:Q-JS0005992,金额:1456元,声明作废。

● 中鑫人才服务(贵州)有限公司不慎遗失劳务派遣经营许可证正副本,证号:52010220200065(变更),声明作废。

● 遗失杨友珍残疾人证52252619630603102114,声明作废。

迁坟公告

根据村发展建设需要,涉及尖坡村老棚组、中寨组、高榜沟组、山角庆组、小份田组共1035亩土地将由尖坡村村委会进行有偿收回统一管理,请涉及此范围内的坟主自公告公布之日起至2026年9月27日止,与尖坡村委会联系相关迁坟手续,逾期将视为无主坟处理。特此公告! 联系人:赵祖军(尖坡村):18798865042 古占刚(政府):18786138006

贵阳市乌当区新场镇尖坡村村委会
2026年8月27日